



COCCHI

ESEMPI ASSEMBLAGGIO
ASSEMBLING EXAMP.
EXSEMP. D'ASSEMBLAGE

- n° 01 - cod. 107-35
- n° 02 - cod. 124-43a
- n° 03 - cod. 127-30
- n° 04 - cod. 107-02
- n° 05 - cod. 107-22
- n° 06 - cod. 107-20
- n° 07 - cod. 121-01
- n° 08 - cod. 107-21
- n° 09 - cod. 107-45
- n° 10 - cod. 104-04
- n° 11 - s.c (calotta cocchi)
- n° 12 - s.c (serigrafato cocchi)
- n° 13 - cod. 140-05
- n° 14 - s.c. (protezione morsetti)
- n° 15 - cod. 107-18
- n° 16 - cod. 107-60 mt 2,30
- n° 16 - cod. 107-45 mt 4,00

Zeffe Ironmaster & Jolly



Drawing by Zeffe factory

- n° r514 _____ s.c portamico
- n° 0076 _____ cod. 104-04
- n° r519 _____ s.c nottolo manico
- n° r516 _____ cod. 107-72
- n° 520000001 _____ cod. 140-01
- n° r224 _____ cod. 107-06
- n° 311900 _____ cod. 107-28
- n° 280407 _____ cod. 107-60 (2,30 mt)
- “ “ _____ cod. 107-45 (4,00 mt)
- n° r229 _____ s.c. calotta morsetti
- n° r207-208-206 ___ cod. 107-36
- n° r3 _____ cod. 107-20
- n° 270101 _____ cod. 107-10
- Ironmaster
- “ “ _____ cod. 107-31 Jolly
- n° 271701 _____ cod. 147-14
- Ironmaster
- “ “ _____ cod. 147-06 Jolly
- n° r406 _____ s.c. calotta
- resistenza
- n° r216 _____ cod. 107-79
- n° 520500 _____ cod. 131-26